

# Конструктивные элементы

|  |  |
|--|--|
| <b>1. Адрес</b>  | 308036, Белгородская обл, г. Белгород, ул. 60 лет Октября, д. 26 |
| <b>2. Внутренние стены</b>   |  |
| Тип внутренних стен  | Стены кирпичные  |
| Физический износ, %  | 17   |
| <b>3. Окна</b>   |  |
| Материал окон  | Деревянные; Пластиковые  |
| Физический износ, %  | 17   |
| <b>4. Двери</b>  |  |
| Материал двери   | Глухая деревянная; Глухая металлическая; Деревянная остекленная  |
| Физический износ, %  | 17   |
| <b>5. Крыша</b>  |  |
| Тип кровли   | Рулонная   |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли              | 2021   |
| Физический износ кровли, %   | 1  |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий                               | нет  |
| Вид несущей части крыши  | Нет  |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 2021   |
| Физический износ несущей части крыши, %                            | 1  |
| <b>6. Отделочные покрытия помещений общего пользования</b>         |  |
| Материал отделочных покрытий                                       | Окраска по штукатурке  |
| Физический износ, %  | 17   |
| <b>7. Фундамент</b>  |  |
| Тип фундамента   | Иной   |
| Год проведения последнего капитального ремонта                     | 2005   |
| Материал фундамента  | Сваи   |
| Площадь отмостки, кв.м   | 114  |
| Физический износ, %  | 17   |
| <b>8. Перекрытия</b>   |  |
| Тип перекрытий   | Перекрытия из железобетонных плит                                |
| Физический износ, %  | 17   |
| <b>9. Тип наружных стен</b>  |  |
| Тип наружных стен  | Стены кирпичные  |
| Год проведения последнего капитального ремонта                     | 2005   |
| Тип наружного утепления фасада                                     | Нет  |
| Физический износ, %  | 17   |
| Материал отделки фасада  | Иной   |
| <b>10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры</b>                      |  |
| Количество лоджий, шт  | 20   |
| Количество балконов, шт  | 78   |