

Конструктивные элементы

1. Адрес	308036, Белгородская обл, г. Белгород, б-р. Юности, д. 7а
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены из ж/б панелей
Физический износ, %	22
3. Окна	
Материал окон	Деревянные; Пластиковые
Физический износ, %	22
4. Двери	
Материал двери	Глухая металлическая; Деревянная остекленная
Физический износ, %	22
5. Крыша	
Тип кровли	Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная)
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2000
Физический износ кровли, %	22
Утепляющие слои чердачных перекрытий	нет
Вид несущей части крыши	Ж/б плиты
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2000
Физический износ несущей части крыши, %	22
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке; Побелка
Физический износ, %	22
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ленточный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	2000
Материал фундамента	Ж/б сваи
Площадь отмостки, кв.м	391
Физический износ, %	22
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	22
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Железобетонные стеновые панели
Год проведения последнего капитального ремонта	2000
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	22
Материал отделки фасада	облицовка керамической плиткой
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	28
Количество балконов, шт	138