

Конструктивные элементы

1. Адрес	308031, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Есенина, д. 32
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	18
3. Окна	
Материал окон	Пластиковые
Физический износ, %	3
4. Двери	
Материал двери	Деревянная остекленная
Физический износ, %	3
5. Крыша	
Тип кровли	Рулонная
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2018
Физический износ кровли, %	4
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Совмещенная
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2018
Физический износ несущей части крыши, %	4
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Штукатурка
Физический износ, %	18
7. Фундамент	
Тип фундамента	Иной
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
Материал фундамента	Бетон
Площадь отмостки, кв.м	150
Физический износ, %	18
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Железобетон
Физический износ, %	18
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	18
Материал отделки фасада	окраска
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	18
Количество балконов, шт	47