

# Конструктивные элементы

<b>1. Адрес</b>	308036, Белгородская обл, г. Белгород, б-р. Юности, д. 5а
<b>2. Внутренние стены</b>	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	23
<b>3. Окна</b>	
Материал окон	Деревянные; Пластиковые
Физический износ, %	23
<b>4. Двери</b>	
Материал двери	Деревянная остекленная; Глухая металлическая
Физический износ, %	23
<b>5. Крыша</b>	
Тип кровли	Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная)
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2020
Физический износ кровли, %	2
Утепляющие слои чердачных перекрытий	нет
Вид несущей части крыши	Ж/б плиты
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2020
Физический износ несущей части крыши, %	2
<b>6. Отделочные покрытия помещений общего пользования</b>	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке; Побелка
Физический износ, %	23
<b>7. Фундамент</b>	
Тип фундамента	Ленточный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	1999
Материал фундамента	Ж/б сваи
Площадь отмостки, кв.м	924
Физический износ, %	23
<b>8. Перекрытия</b>	
Тип перекрытий	Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит
Физический износ, %	23
<b>9. Тип наружных стен</b>	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	1999
Тип наружного утепления фасада	Нет
Физический износ, %	23
Материал отделки фасада	наружная облицовка кирпичом
<b>10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры</b>	
Количество лоджий, шт	74
Количество балконов, шт	51