

Конструктивные элементы

1. Адрес	308031, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Есенина, д. 32а
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены из ж/б панелей
Физический износ, %	14
3. Окна	
Материал окон	Пластиковые
Физический износ, %	14
4. Двери	
Материал двери	Деревянная остекленная
Физический износ, %	14
5. Крыша	
Тип кровли	Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная)
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2008
Физический износ кровли, %	14
Утепляющие слои чердачных перекрытий	нет
Вид несущей части крыши	Совмещенная
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2008
Физический износ несущей части крыши, %	14
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке
Физический износ, %	14
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ленточный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	2008
Материал фундамента	Кирпич
Площадь отмостки, кв.м	150
Физический износ, %	14
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей; Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	14
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	2008
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	14
Материал отделки фасада	окраска
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	94
Количество балконов, шт	0