

Конструктивные элементы

1. Адрес	308004, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Щорса, д. 45к
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	18
3. Окна	
Материал окон	Пластиковые; Деревянные
Физический износ, %	18
4. Двери	
Материал двери	Деревянная остекленная; Глухая металлическая
Физический износ, %	18
5. Крыша	
Тип кровли	Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная)
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2004
Физический износ кровли, %	18
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Совмещенная
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2004
Физический износ несущей части крыши, %	18
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке
Физический износ, %	18
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ленточный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
Материал фундамента	Сборный железобетон
Площадь отмостки, кв.м	780
Физический износ, %	18
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия железобетонные
Физический износ, %	18
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	18
Материал отделки фасада	Штукатурка
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	457
Количество балконов, шт	57