

Конструктивные элементы

1. Адрес	308031, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Буденного, д. 10
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены из ж/б панелей
Физический износ, %	22
3. Окна	
Материал окон	Пластиковые; Деревянные
Физический износ, %	3
4. Двери	
Материал двери	Деревянная остекленная; Глухая деревянная
Физический износ, %	3
5. Крыша	
Тип кровли	Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2019
Физический износ кровли, %	3
Утепляющие слои чердачных перекрытий	нет
Вид несущей части крыши	Ж/б плиты
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2019
Физический износ несущей части крыши, %	3
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Побелка; Окраска по штукатурке
Физический износ, %	22
7. Фундамент	
Тип фундамента	Плитный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	2000
Материал фундамента	Ж/б сваи
Площадь отмостки, кв.м	230
Физический износ, %	22
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	22
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены железобетонные
Год проведения последнего капитального ремонта	2000
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	22
Материал отделки фасада	окраска по штукатурке
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	135
Количество балконов, шт	219