

Конструктивные элементы

1. Адрес	308004, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Есенина, д. 8
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Железобетонные стеновые панели
Физический износ, %	16
3. Окна	
Материал окон	Пластиковые; Деревянные
Физический износ, %	16
4. Двери	
Материал двери	Деревянная остекленная; Глухая металлическая
Физический износ, %	16
5. Крыша	
Тип кровли	Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная)
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2006
Физический износ кровли, %	16
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Совмещенная
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2006
Физический износ несущей части крыши, %	16
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке
Физический износ, %	16
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ленточный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	2006
Материал фундамента	Бетон
Площадь отмостки, кв.м	244
Физический износ, %	16
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	16
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Железобетонные панели
Год проведения последнего капитального ремонта	2006
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	16
Материал отделки фасада	окраска
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	0
Количество балконов, шт	247