

Конструктивные элементы

1. Адрес	308036, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Конева, д. 19
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены из ж/б панелей
Физический износ, %	27
3. Окна	
Материал окон	Пластиковые; Деревянные
Физический износ, %	27
4. Двери	
Материал двери	Деревянная остекленная; Глухая металлическая
Физический износ, %	27
5. Крыша	
Тип кровли	Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2018
Физический износ кровли, %	4
Утепляющие слои чердачных перекрытий	нет
Вид несущей части крыши	Ж/б плиты
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2018
Физический износ несущей части крыши, %	4
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Побелка; Окраска
Физический износ, %	27
7. Фундамент	
Тип фундамента	Плитный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	1995
Материал фундамента	Ж/б сваи
Площадь отмостки, кв.м	288
Физический износ, %	27
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	27
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены железобетонные
Год проведения последнего капитального ремонта	1995
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	27
Материал отделки фасада	облицовка керамической плиткой
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	199
Количество балконов, шт	220