

Конструктивные элементы

1. Адрес	308036, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Есенина, д. 20
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Железобетонные плиты
Физический износ, %	21
3. Окна	
Материал окон	Пластиковые
Физический износ, %	21
4. Двери	
Материал двери	Деревянная остекленная; Глухая металлическая
Физический износ, %	21
5. Крыша	
Тип кровли	Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная)
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2001
Физический износ кровли, %	21
Утепляющие слои чердачных перекрытий	нет
Вид несущей части крыши	Совмещенная
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2001
Физический износ несущей части крыши, %	21
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке; Побелка
Физический износ, %	21
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ленточный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	2001
Материал фундамента	Сваи
Площадь отмостки, кв.м	185
Физический износ, %	21
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	21
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Железобетонные панели
Год проведения последнего капитального ремонта	2001
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	21
Материал отделки фасада	окраска
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	0
Количество балконов, шт	190