

# Конструктивные элементы

<b>1. Адрес</b>	308004, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Славянская, д. 11
<b>2. Внутренние стены</b>	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	18
<b>3. Окна</b>	
Материал окон	Пластиковые
Физический износ, %	18
<b>4. Двери</b>	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	18
<b>5. Крыша</b>	
Тип кровли	Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная); Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2004
Физический износ кровли, %	18
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Совмещенная
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2004
Физический износ несущей части крыши, %	18
<b>6. Отделочные покрытия помещений общего пользования</b>	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке
Физический износ, %	18
<b>7. Фундамент</b>	
Тип фундамента	Ленточный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
Материал фундамента	Бетон
Площадь отмостки, кв.м	423
Физический износ, %	18
<b>8. Перекрытия</b>	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	18
<b>9. Тип наружных стен</b>	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	18
Материал отделки фасада	Штукатурка
<b>10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры</b>	
Количество лоджий, шт	127
Количество балконов, шт	57