

Конструктивные элементы

1. Адрес 308031, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Есенина, д. 24

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены из ж/б панелей
Физический износ, % 25

3. Окна

Материал окон Деревянные; Пластиковые
Физический износ, % 25

4. Двери

Материал двери Глухая металлическая; Деревянная остекленная
Физический износ, % 25

5. Крыша

Тип кровли Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная); Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли 2020
Физический износ кровли, % 2
Утепляющие слои чердачных перекрытий Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши Совмещенная
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши 2020
Физический износ несущей части крыши, % 2

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Окраска по штукатурке; Побелка
Физический износ, % 25

7. Фундамент

Тип фундамента Ленточный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта 1997
Материал фундамента Сваи
Площадь отмостки, кв.м 185
Физический износ, % 25

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, % 25

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Железобетонные панели
Год проведения последнего капитального ремонта 1997
Тип наружного утепления фасада Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, % 25
Материал отделки фасада облицовка керамической плиткой

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 174
Количество балконов, шт 260