

Конструктивные элементы

1. Адрес	308031, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Есенина, д. 24
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены из ж/б панелей
Физический износ, %	25
3. Окна	
Материал окон	Пластиковые; Деревянные
Физический износ, %	25
4. Двери	
Материал двери	Деревянная остекленная; Глухая металлическая
Физический износ, %	25
5. Крыша	
Тип кровли	Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная); Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2020
Физический износ кровли, %	2
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Совмещенная
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2020
Физический износ несущей части крыши, %	2
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Побелка; Окраска по штукатурке
Физический износ, %	25
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ленточный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	1997
Материал фундамента	Сваи
Площадь отмостки, кв.м	185
Физический износ, %	25
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	25
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Железобетонные панели
Год проведения последнего капитального ремонта	1997
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	25
Материал отделки фасада	облицовка керамической плиткой
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	174
Количество балконов, шт	260