

Конструктивные элементы

1. Адрес	308036, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Есенина, д. 12
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Железобетонные плиты
Физический износ, %	26
3. Окна	
Материал окон	Деревянные
Физический износ, %	26
4. Двери	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	26
5. Крыша	
Тип кровли	Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная)
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	1996
Физический износ кровли, %	26
Утепляющие слои чердачных перекрытий	нет
Вид несущей части крыши	Совмещенная
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	1996
Физический износ несущей части крыши, %	26
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке
Физический износ, %	26
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ленточный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	1996
Материал фундамента	Ж/б сваи
Площадь отмостки, кв.м	503
Физический износ, %	26
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	26
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Железобетонные панели
Год проведения последнего капитального ремонта	1996
Тип наружного утепления фасада	Нет
Физический износ, %	26
Материал отделки фасада	облицовка керамической плиткой
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	137
Количество балконов, шт	492