

Конструктивные элементы

1. Адрес	308036, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Буденного, д. 6а
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	16
3. Окна	
Материал окон	Пластиковые; Деревянные
Физический износ, %	16
4. Двери	
Материал двери	Деревянная остекленная; Глухая металлическая
Физический износ, %	16
5. Крыша	
Тип кровли	Рулонная; Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2006
Физический износ кровли, %	16
Утепляющие слои чердачных перекрытий	нет
Вид несущей части крыши	Нет
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2006
Физический износ несущей части крыши, %	16
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке
Физический износ, %	16
7. Фундамент	
Тип фундамента	Плитный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	2006
Материал фундамента	Ж/б сваи
Площадь отмостки, кв.м	60
Физический износ, %	16
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	16
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	2006
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	15
Материал отделки фасада	окраска по штукатурке
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	15
Количество балконов, шт	62