

# Конструктивные элементы

<b>1. Адрес</b>	308036, Белгородская обл, г. Белгород, б-р. Юности, д. 1
<b>2. Внутренние стены</b>	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	20
<b>3. Окна</b>	
Материал окон	Пластиковые; Деревянные
Физический износ, %	20
<b>4. Двери</b>	
Материал двери	Деревянная остекленная; Глухая металлическая
Физический износ, %	20
<b>5. Крыша</b>	
Тип кровли	Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная)
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2002
Физический износ кровли, %	20
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Ж/б плиты
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2002
Физический износ несущей части крыши, %	20
<b>6. Отделочные покрытия помещений общего пользования</b>	
Материал отделочных покрытий	Побелка; Окраска по штукатурке
Физический износ, %	20
<b>7. Фундамент</b>	
Тип фундамента	Ж/б
Год проведения последнего капитального ремонта	2002
Материал фундамента	Ж/б сваи
Площадь отмостки, кв.м	41
Физический износ, %	20
<b>8. Перекрытия</b>	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	20
<b>9. Тип наружных стен</b>	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	2002
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	20
Материал отделки фасада	окраска по штукатурке
<b>10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры</b>	
Количество лоджий, шт	38
Количество балконов, шт	66