

Конструктивные элементы

1. Адрес	308031, Белгородская обл, г. Белгород, б-р. Юности, д. 19а
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	17
3. Окна	
Материал окон	Деревянные; Пластиковые
Физический износ, %	17
4. Двери	
Материал двери	Глухая металлическая; Деревянная остекленная
Физический износ, %	17
5. Крыша	
Тип кровли	Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная)
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2005
Физический износ кровли, %	17
Утепляющие слои чердачных перекрытий	нет
Вид несущей части крыши	Ж/б плиты
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2005
Физический износ несущей части крыши, %	17
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке; Побелка
Физический износ, %	17
7. Фундамент	
Тип фундамента	Ленточный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	2005
Материал фундамента	Ж/б сваи
Площадь отмостки, кв.м	320
Физический износ, %	17
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	17
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	2005
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	17
Материал отделки фасада	окраска по штукатурке
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	2
Количество балконов, шт	122