

# Конструктивные элементы

<b>1. Адрес</b>	308033, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Губкина, д. 15д
<b>2. Внутренние стены</b>	
Тип внутренних стен	Стены из ж/б панелей
Физический износ, %	17
<b>3. Окна</b>	
Материал окон	Пластиковые; Деревянные
Физический износ, %	17
<b>4. Двери</b>	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	17
<b>5. Крыша</b>	
Тип кровли	Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная)
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2005
Физический износ кровли, %	17
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Цементный фибролит
Вид несущей части крыши	Нет
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2005
Физический износ несущей части крыши, %	17
<b>6. Отделочные покрытия помещений общего пользования</b>	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке
Физический износ, %	17
<b>7. Фундамент</b>	
Тип фундамента	Ленточный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	2005
Материал фундамента	Бетон
Площадь отмостки, кв.м	500
Физический износ, %	17
<b>8. Перекрытия</b>	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	17
<b>9. Тип наружных стен</b>	
Тип наружных стен	Железобетонные стеновые панели
Год проведения последнего капитального ремонта	2005
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	17
Материал отделки фасада	окраска по штукатурке
<b>10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры</b>	
Количество лоджий, шт	360
Количество балконов, шт	36