

# Конструктивные элементы

1. Адрес ..... 308504, Белгородская обл, р-н. Белгородский, с. Таврово, ул. Заводская, д. 15А

## 2. Внутренние стены

Тип внутренних стен ..... Стены кирпичные  
Физический износ, % ..... 13

## 3. Окна

Материал окон ..... Деревянные; Пластиковые  
Физический износ, % ..... 13

## 4. Двери

Материал двери ..... Пластиковая остекленная; Глухая деревянная  
Физический износ, % ..... 13

## 5. Крыша

Тип кровли ..... Волнистые листы  
Год проведения последнего капитального ремонта кровли ..... 2009  
Физический износ кровли, % ..... 13  
Утепляющие слои чердачных перекрытий ..... Минеральная вата  
Вид несущей части крыши ..... Совмещенная  
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши ..... 2009  
Физический износ несущей части крыши, % ..... 13

## 6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий ..... Штукатурка  
Физический износ, % ..... 13

## 7. Фундамент

Тип фундамента ..... Ленточный ростверк по сваям  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 2009  
Материал фундамента ..... Железобетон  
Площадь отмостки, кв.м ..... 140  
Физический износ, % ..... 13

## 8. Перекрытия

Тип перекрытий ..... Плоские железобетонные плиты  
Физический износ, % ..... 13

## 9. Тип наружных стен

Тип наружных стен ..... Стены кирпичные  
Год проведения последнего капитального ремонта ..... 2009  
Тип наружного утепления фасада ..... Нет  
Физический износ, % ..... 13  
Материал отделки фасада ..... Штукатурка

## 10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт ..... 54  
Количество балконов, шт ..... 0