

Конструктивные элементы

1. Адрес 308504, Белгородская обл, р-н. Белгородский, с. Таврово, ул. Заводская, д. 15А

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены кирпичные

Физический износ, % 13

3. Окна

Материал окон Деревянные; Пластиковые

Физический износ, % 13

4. Двери

Материал двери Пластиковая остекленная; Глухая деревянная

Физический износ, % 13

5. Крыша

Тип кровли Волнистые листы

Год проведения последнего капитального ремонта кровли 2009

Физический износ кровли, % 13

Утепляющие слои чердачных перекрытий Минеральная вата

Вид несущей части крыши Совмещенная

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши 2009

Физический износ несущей части крыши, % 13

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Штукатурка

Физический износ, % 13

7. Фундамент

Тип фундамента Ленточный ростверк по сваям

Год проведения последнего капитального ремонта 2009

Материал фундамента Железобетон

Площадь отмостки, кв.м 140

Физический износ, % 13

8. Перекрытия

Тип перекрытий Плоские железобетонные плиты

Физический износ, % 13

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены кирпичные

Год проведения последнего капитального ремонта 2009

Тип наружного утепления фасада Нет

Физический износ, % 13

Материал отделки фасада Штукатурка

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 54

Количество балконов, шт 0