

Конструктивные элементы

1. Адрес 308504, Белгородская обл, р-н. Белгородский, с. Таврово, ул. Заводская, д. 15А

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены кирпичные
Физический износ, % 13

3. Окна

Материал окон Пластиковые; Деревянные
Физический износ, % 13

4. Двери

Материал двери Пластиковая остекленная; Глухая деревянная
Физический износ, % 13

5. Крыша

Тип кровли Волнистые листы
Год проведения последнего капитального ремонта кровли 2009
Физический износ кровли, % 13
Утепляющие слои чердачных перекрытий Минеральная вата
Вид несущей части крыши Совмещенная
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши 2009
Физический износ несущей части крыши, % 13

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Штукатурка
Физический износ, % 13

7. Фундамент

Тип фундамента Ленточный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта 2009
Материал фундамента Железобетон
Площадь отмостки, кв.м 140
Физический износ, % 13

8. Перекрытия

Тип перекрытий Плоские железобетонные плиты
Физический износ, % 13

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта 2009
Тип наружного утепления фасада Нет
Физический износ, % 13
Материал отделки фасада Штукатурка

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 54
Количество балконов, шт 0