

Конструктивные элементы

1. Адрес 308031, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Есенина, д. 32

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены кирпичные
Физический износ, % 18

3. Окна

Материал окон Пластиковые
Физический износ, % 3

4. Двери

Материал двери Деревянная остекленная
Физический износ, % 3

5. Крыша

Тип кровли Рулонная
Год проведения последнего капитального ремонта кровли 2018
Физический износ кровли, % 4
Утепляющие слои чердачных перекрытий Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши Совмещенная
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши 2018
Физический износ несущей части крыши, % 4

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Штукатурка
Физический износ, % 18

7. Фундамент

Тип фундамента Иной
Год проведения последнего капитального ремонта 2004
Материал фундамента Бетон
Площадь отмостки, кв.м 150
Физический износ, % 18

8. Перекрытия

Тип перекрытий Железобетон
Физический износ, % 18

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта 2004
Тип наружного утепления фасада Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, % 18
Материал отделки фасада окраска

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 18
Количество балконов, шт 47