

Конструктивные элементы

1. Адрес 308031, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Есенина, д. 32

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены кирпичные

Физический износ, % 18

3. Окна

Материал окон Пластиковые

Физический износ, % 3

4. Двери

Материал двери Деревянная остекленная

Физический износ, % 3

5. Крыша

Тип кровли Рулонная

Год проведения последнего капитального ремонта кровли 2018

Физический износ кровли, % 4

Утепляющие слои чердачных перекрытий Керамзит или шлак

Вид несущей части крыши Совмещенная

Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши 2018

Физический износ несущей части крыши, % 4

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Штукатурка

Физический износ, % 18

7. Фундамент

Тип фундамента Иной

Год проведения последнего капитального ремонта 2004

Материал фундамента Бетон

Площадь отмостки, кв.м 150

Физический износ, % 18

8. Перекрытия

Тип перекрытий Железобетон

Физический износ, % 18

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены кирпичные

Год проведения последнего капитального ремонта 2004

Тип наружного утепления фасада Утепление с защитным штукатурным слоем

Физический износ, % 18

Материал отделки фасада окраска

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 18

Количество балконов, шт 47