

Конструктивные элементы

1. Адрес	308004, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Есенина, д. 8а
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	13
3. Окна	
Материал окон	Пластиковые
Физический износ, %	13
4. Двери	
Материал двери	Глухая металлическая; Деревянная остекленная
Физический износ, %	13
5. Крыша	
Тип кровли	Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2009
Физический износ кровли, %	13
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Ж/б плиты
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2009
Физический износ несущей части крыши, %	13
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Окраска по штукатурке; Побелка
Физический износ, %	13
7. Фундамент	
Тип фундамента	Плитный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	2009
Материал фундамента	Сваи
Площадь отмостки, кв.м	128
Физический износ, %	13
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	13
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	2009
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем; Нет
Физический износ, %	13
Материал отделки фасада	наружная облицовка кирпичом
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	11
Количество балконов, шт	141