

# Конструктивные элементы

<b>1. Адрес</b>	308004, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Есенина, д. 8а
<b>2. Внутренние стены</b>	
Тип внутренних стен	Стены кирпичные
Физический износ, %	13
<b>3. Окна</b>	
Материал окон	Пластиковые
Физический износ, %	13
<b>4. Двери</b>	
Материал двери	Деревянная остекленная; Глухая металлическая
Физический износ, %	13
<b>5. Крыша</b>	
Тип кровли	Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	2009
Физический износ кровли, %	13
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Вид несущей части крыши	Ж/б плиты
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	2009
Физический износ несущей части крыши, %	13
<b>6. Отделочные покрытия помещений общего пользования</b>	
Материал отделочных покрытий	Побелка; Окраска по штукатурке
Физический износ, %	13
<b>7. Фундамент</b>	
Тип фундамента	Плитный ростверк по сваям
Год проведения последнего капитального ремонта	2009
Материал фундамента	Сваи
Площадь отмостки, кв.м	128
Физический износ, %	13
<b>8. Перекрытия</b>	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	13
<b>9. Тип наружных стен</b>	
Тип наружных стен	Стены кирпичные
Год проведения последнего капитального ремонта	2009
Тип наружного утепления фасада	Нет; Утепление с защитным штукатурным слоем
Физический износ, %	13
Материал отделки фасада	наружная облицовка кирпичом
<b>10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры</b>	
Количество лоджий, шт	11
Количество балконов, шт	141