

Инженерные системы

1. Адрес 308036, Белгородская обл, г. Белгород, б-р. Юности, д. 5а

2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения

Наличие системы Да
Количество вводов в МКД, шт 1
Год проведения последнего капитального ремонта 2020
Физический износ, % 2

3. Внутридомовая инженерная система водоотведения

Наличие системы Да
Тип Централизованная канализация
Материал сети чугун
Год проведения последнего капитального ремонта 2020
Физический износ, % 2

4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения

Наличие системы Нет
Тип нет
Количество вводов в МКД, шт 0
Год проведения последнего капитального ремонта 1999
Физический износ, % 0

5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

Наличие системы Да
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт 1
Тип Централизованная (от городской сети)
Физический износ, % 23
Год проведения последнего капитального ремонта 1999

5.1 Стояки

Физический износ 23
Материал стояков Сталь; Полипропилен

5.2 Запорная арматура

Физический износ 23

5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС

Материал сети Сталь
Физический износ 23

6. Внутридомовая система отопления

Наличие системы Да
Год проведения последнего капитального ремонта 1999
Тип системы Центральная
Тип теплоисточника или теплоносителя Вода
Физический износ, % 23
Количество вводов в МКД, шт 1

6.1 Отопительные приборы

Тип Радиатор
Физический износ 23

6.2 Сеть внутридомовой системы отопления

Материал теплоизоляции сети Минеральная вата с покрытием
Материал сети Сталь
Физический износ 23

6.3 Стояки

Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления Вертикальная
Материал Полипропилен; Сталь
Физический износ 23

6.4 Запорная арматура	
Физический износ	23
6.5 Печи, камины и очаги	
Физический износ	0
Год проведения последнего капитального ремонта	1999
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения	
Наличие системы	Да
Тип системы	Центральное
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт	1
Физический износ	23
Год проведения последнего капитального ремонта	1999
7.1 Запорная арматура	
Физический износ	23
7.2 Стояки	
Материал	Сталь
Физический износ	23
7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения	
Физический износ	23
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС	Сталь
Материал теплоизоляции сети	Минеральная вата с покрытием
8. Лифты	
8.1	
Номер подъезда	1
Заводской номер	78460
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	1-2023
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	400
Год ввода в эксплуатацию	1999
Год проведения последнего капитального ремонта	1999
Физический износ	23
8.2	
Номер подъезда	1
Заводской номер	78461
Тип лифта	Грузопассажирский
Инвентарный номер	1-2022
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	630
Год ввода в эксплуатацию	1999
Год проведения последнего капитального ремонта	1999
Физический износ	23
9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета	
9.1	
Наименование коммунального ресурса	Электрическая энергия
Марка прибора учета	Меркурий 234
Заводской номер (серийный)	44830074
Дата ввода в эксплуатацию	09.09.2021
Межповерочный интервал	16
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета	Нет
9.2	
Наименование коммунального ресурса	Электрическая энергия
Марка прибора учета	Меркурий 234
Заводской номер (серийный)	44830142
Дата ввода в эксплуатацию	09.09.2021

Межповерочный интервал	16
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета	Нет

10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета

Сведения отсутствуют

11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета

Сведения отсутствуют

12. Сведения об установленных комнатных приборах учета

Сведения отсутствуют