Инженерные системы

1. Адрес	308031, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Есенина, д. 32
2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения	
Наличие системы	Да
Количество вводов в МКД, шт	2
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
Физический износ, %	18
3. Внутридомовая инженерная система водоотведения	
Наличие системы	Да
Тип	Централизованная канализация
Материал сети	пластик
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
Физический износ, %	18
4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения	
Наличие системы	Да
Тип	центральное
Количество вводов в МКД, шт	1
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
Физический износ, %	18
5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	
Наличие системы	Да
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт	1
Тип	Тупиковая
Физический износ, %	18
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
5.1 Стояки	
Физический износ	18
Материал стояков	Сталь
5.2 Запорная арматура	
Физический износ	18
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС	
Материал сети	Сталь
Физический износ	18
6. Внутридомовая система отопления	
Наличие системы	Да
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
Тип системы	Центральная
Тип теплоисточника или теплоносителя	Вода
Физический износ, %	18
Количество вводов в МКД, шт	2
6.1 Отопительные приборы	
Тип	Радиатор
Физический износ	18
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления	
Материал теплоизоляции сети	Минеральная вата с покрытием
Материал сети	Сталь
Физический износ	18
6.3 Стояки	
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления	Горизонтальная
Материал	Сталь черная
Физический износ	18

6.4 Запорная арматура

Физический износ	18

6.5 Печи, камины и очаги

Физический износ	0
Год проведения последнего капитального ремонта	2004

7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

Наличие системы	Да
Тип системы	Центральное
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт	2
Физический износ	18
Год проведения последнего капитального ремонта	2004

7.1 Запорная арматура

Физический износ	18

7.2 Стояки

Материал	Сталь черная
Физический износ	18

7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

Физический износ	18
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС	Сталь
Материал теплоизоляции сети	Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги

8. Лифты

8.1

Номер подъезда	1
Заводской номер	ПП-0471
Тип лифта	Пассажирский
Инвентарный номер	1-2551
Нормативный срок службы, лет	25
Грузоподъемность, кг	400
Год ввода в эксплуатацию	2004
Год проведения последнего капитального ремонта	2004
Физический износ	18

9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета

9.1

Наименование коммунального ресурса	Электрическая энергия
Марка прибора учета	Меркурий 234
Заводской номер (серийный)	45453634
Дата ввода в эксплуатацию	22.12.2021
Межповерочный интервал	16
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета	Нет

9.2

Наименование коммунального ресурса	Электрическая энергия
Марка прибора учета	Меркурий 234
Заводской номер (серийный)	45453632
Дата ввода в эксплуатацию	22.12.2021
Межповерочный интервал	16
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета	Нет

9.3

Наименование коммунального ресурса	Тепловая энергия
Марка прибора учета	Взлет
Заводской номер (серийный)	2402158
Дата ввода в эксплуатацию	05.06.2025
Межповерочный интервал	4
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета	Нет

10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета

Сведения отстутствуют

11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета

Сведения отстутствуют

12. Сведения об установленных комнатных приборах учета

Сведения отстутствуют