# Конструктивные элементы

| | |
|---|---|
| **1. Адрес** | 308036, Белгородская обл, г. Белгород, ул. Щорса, д. 60 |
| **2. Внутренние стены** | |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ, % | 23 |
| **3. Окна** | |
| Материал окон | Деревянные; Пластиковые |
| Физический износ, % | 23 |
| **4. Двери** | |
| Материал двери | Деревянная остекленная; Глухая металлическая |
| Физический износ, % | 23 |
| **5. Крыша** | |
| Тип кровли | Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная) |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1999 |
| Физический износ кровли, % | 23 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Вид несущей части крыши | Совмещенные из сборных железобетонных слоистых панелей |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1999 |
| Физический износ несущей части крыши, % | 23 |
| **6. Отделочные покрытия помещений общего пользования** | |
| Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
| Физический износ, % | 23 |
| **7. Фундамент** | |
| Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1999 |
| Материал фундамента | Сваи |
| Площадь отмостки, кв.м | 120 |
| Физический износ, % | 23 |
| **8. Перекрытия** | |
| Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
| Физический износ, % | 23 |
| **9. Тип наружных стен** | |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1999 |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Физический износ, % | 23 |
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
| **10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры** | |
| Количество лоджий, шт | 67 |
| Количество балконов, шт | 79 |